

# Kabeldragning i Gottlösa

RAÄ-nr 18:1, 19:1 och 29:1-3

Gottlösa 8:1 och 12:3

Veta socken

Mjölby kommun

Östergötlands län

Anders Olofsson





# Kabeldragning i Gottlösa

## Innehåll

Sammanfattning .....	2
Arkeologisk bakgrund .....	4
Områdesbeskrivning.....	4
Syfte och metod.....	4
Resultat .....	4
Referenser .....	4
Tekniska uppgifter .....	6
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar .....	7

*Omslagsbild: Schakt 235.  
Foto mot NNV, Anders Olofsson, ÖM.*

**ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM**

**ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD**

Box 232 • 581 02 Linköping • 013 - 23 03 00 • [www.ostergotlandsmuseum.se](http://www.ostergotlandsmuseum.se)

# Sammanfattning


Östergötlands museum utförde i juli 2018 en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheterna Gottlösa 8:1 och 12:3 i Veta socken, Mjölby kommun, Östergötlands län. Den arkeologiska undersökningen föranleddes av schaktning för elkabel.

För att arbetsföretaget skulle löpa på så smidigt som möjligt utfördes den arkeologiska undersökningen genom att ett antal sökschakt drogs i förväg utefter den planerade ledningssträckan.

Sträckan som blev föremål för arkeologisk undersökning uppgick till totalt ca 175 m. Sammanlagt 8 sökschakt maskingrävdes, med en total längd av 82 m. Vid schaktningsövervakningen framkom inget av arkeologiskt intresse.

Anders Olofsson  
antikvarie





Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000.

## Arkeologisk bakgrund

Mjölby Kraftnät AB inkom 2018-01-25 med en ansökan om tillstånd enligt KML till Länsstyrelsens kultur- och samhällsbyggnadsenhet i samband med planerat schaktarbete inom fornlämningsområdet för rubricerade fornlämningar i Mjölby kommun. Då arbetet berörde fornlämningar skickade Länsstyrelsen ett förfrågningsunderlag till Östergötlands museum (ÖM) 2018-03-06, varefter undersökningsplan inkom till Länsstyrelsen 2018-03-07.

Ursprungligen var det tänkt att schaktningsövervakningen skulle omfatta ca 530 m, men på plats den 20 juli kunde konstateras att den norra delen av sträckan, ca 355 m, redan grävts utan antikvarisk medverkan.

## Områdesbeskrivning

Sträckan som var aktuell för schaktningsövervakning mätte 175 m och gick i åkermark på östra sidan om vägen mellan Gottlösa och Lilla Ljunga. Strax väster om aktuellt område, på andra sidan vägen, där vägen delar sig, finns tre fornlämningsliknande bildningar: L2010:6604/Veta 29:1, L2010:7258/Veta 29:2 och L2010:7257/Veta 29:3. Dessa lämningar påminner en del om förhistoriska gravar. I kulturmiljöregistret nämns att området är genomkorsat av äldre brukningsvägar och att bebyggelseslämningar finns på platsen. Vid rektifiering av Häradsekonomiska kartan 1868-77 (J112-45-1) så framgår det att en större byggnad, mest troligt en ladugård eller en större lada, stått på platsen. Sannolikt är lämningarna rester efter denna byggnad. Ca 100 m nordöst om aktuell sträckning ligger L2010:7134/Veta 19:1, ett större gravfält med 35 gravar, och ca 110 m väst och sydväst om aktuell sträckning ligger ytterligare ett gravfält, L2010:6671/Veta 28:1.

## Syfte och metod

Syftet med den arkeologiska undersökningen i form av schaktningsövervakning var i första hand att tillse att fornlämning berördes så lite som möjligt. De fornlämningar som eventuellt framkom skulle dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt dateras.

Enligt Länsstyrelsens förfrågan och beslut skulle den arkeologiska undersökningen ske i form av schaktningsövervakning. Det bedömdes att det var lämpligast ur samordningssynpunkt att den arkeologiska undersökningen genomfördes genom att ett antal sökschakt drogs utefter den planerade ledningssträckan.

Vid undersökningen användes en skopbredd om 0,45 m.


Dokumentationen har skett med hjälp av skriftlig beskrivning, inmätning med RTK-GPS samt digital fotografering. Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum.

## Resultat

Inget av arkeologiskt intresse framkom vid undersökningen.

## Referenser

Rikets allmänna kartverks arkiv: J112-45-1 Häradsekonomiska kartan, Normlösa. Upprättad åren 1868-77.



Figur 3. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet och söschakten markerade. Skala 1:1 000.

## Tekniska uppgifter

Fastighet	Gottlösa 8:1 och 12:3
Socken/stad	Veta
Kommun	Linköping
Län och landskap	Östergötland
Fornlämningsnummer	Veta RAÄ-nr 18:1, 19:1 och 29:1-3
Digitala fastighetskartans blad	64F 7b SV, 64F 6b NV
Koordinatsystem	SWEREF 99 TM
Höjdsystem	RH2000
Mätteknik	RTK-GPS
Typ av undersökning	Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Länsstyrelsens dnr	431-1160-18
Länsstyrelsens handläggare	Magnus Reuterdahl
ÖM dnr	0092/18
ÖM projektnr	000908
ÖM Intrasisnr	-
Beställare	Mjölby Kraftnät AB
Kostnadsansvarig	Mjölby Kraftnät AB
Projektledare	Anders Olofsson
Biträdande projektledare	-
Personal	-
Fältarbetstid	2018-07-20
Totalt undersöktes	82 löpmeter
Fynd	Inga fynd tillvaratogs
Foto	Digitala
Analys	-
Grafik	Anders Olofsson
Renritning	-
Grafisk form	Lasse Norr

Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum.

Ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriverket MS2008/06551  
ISSN 1403-9273 Rapport 2019:23 © Östergötlands museum



## Bilaga 1. Schaktbeskrivningar

Schakt	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Fyllning	Undergrund	Övrigt
207	7	0,45	0,50	Matjord	Finsand	Sten och grus i både fyllning och undergrund.
211	7	0,45	0,40	Matjord	Finsand	Sten och grus i både fyllning och undergrund.
215	17	0,45	0,30-0,80	Matjord	Finsand	Mycket sten i både fyllning och undergrund. Ett mörkare skikt börjar på ca 0,3 m djup, dock fläckigt, förefaller omrört/igenfyllt.
219	11	0,45	0,35-0,50	Matjord	Ljusbrun mjäla	Enstaka tegel. Fragment av kritpipa.
223	11	0,45	0,30-1,40	Matjord, något grusig	Finsand	Enstaka kol/sot och tegel. Grop av obestämd typ, osäker som fornlämning.
227	11	0,45	0,30-0,50	Matjord	Finsand	Stenig fyllning och undergrund. En spik, enstaka tegel.
231	9	0,45	0,30-0,50	Matjord	Mjäla	Enstaka tegel.
235	9	0,45	0,50	Matjord	Mjäla	Sten och grus i både fyllning och undergrund.





Östergötlands museum utförde i juli 2018 en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheterna Gottlösa 8:1 och 12:3 i Veta socken, Mjölby kommun, Östergötlands län. Den arkeologiska undersökningen föranleddes av schaktning för elkabel.

För att arbetsföretaget skulle löpa på så smidigt som möjligt utfördes den arkeologiska undersökningen genom att ett antal söschakt drogs i förväg utefter den planerade ledningssträckan.

Sträckan som blev föremål för arkeologisk undersökning uppgick till totalt ca 175 m. Sammanlagt 8 söschakt maskingrävdes, med en total längd av 82 m. Vid schaktningsövervakningen framkom inget av arkeologiskt intresse.

ISSN 1403-9273

Rapport 2019:23